

1. Record Nr.	UNINA9910715274403321
Titolo	Failure of intrauterine tandem of Fletcher Suit Applicator brachytherapy devices during patient treatment
Pubbl/distr/stampa	Washington, D.C. : , : United States Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Material Safety and Safeguards, , 1988
Descrizione fisica	1 online resource
Collana	Information notice ; ; no. 88-52
Soggetti	Radioisotope brachytherapy Uterus - Diseases - Treatment
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"July 27, 1988."