

1. Record Nr.	UNINA9910715340903321
Titolo	Failure of turbine overspeed trip mechanism because of inadequate spring tension
Pubbl/distr/stampa	Washington, D.C. : , : United States Nuclear Regulatory Commission, Office of Nuclear Reactor Regulation, , 1990
Descrizione fisica	1 online resource
Collana	Information notice ; ; no. 90-76
Soggetti	Feed-water pumps Steam-turbines
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"December 7, 1990."