

1. Record Nr.	UNINA9910713942703321
Titolo	Failure of hydraulic snubbers as a result of contaminated hydraulic fluid
Pubbl/distr/stampa	Washington, D.C. : , : United States Nuclear Regulatory Commission, Office of Inspection and Enforcement, , 1983
Descrizione fisica	1 online resource
Collana	Information notice ; ; no. 83-47
Soggetti	Nuclear power plants - Shock absorbers Nuclear power plants - Piping
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	"July 12, 1983."